

(株)ハーマンプロ(旧:(株)陽栄製作所)製瞬間湯沸器の自主点検について

当社では、8月4日に経済産業省が公表した(株)ハーマンプロ(旧:(株)陽栄製作所)製瞬間湯沸器の事故事例を受け、お客さまの安全に万全を期し、安心してガスをご利用いただけるよう、当該機種を設置しているお客さまへの周知を行うとともに、(株)ハーマンプロに協力して自主点検作業を実施することといたしました。

対象となるお客さまには、点検作業の実施にあたりご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

1. 点検対象機種と設置台数

メーカー型式	当社ブランド型式	設置台数
S8S8	KYE-608F	79
	- (市販品)	90
S10S8	KYE-610F	168
	- (市販品)	123
S13S8	KYE-613F	153
	- (市販品)	37
合計		650

上記機種は、1981年から1985年にかけて製造されたものです。

設置台数は、当社が保有するお客さま所有機器情報に基づくものですが、買い替えや廃棄等により現在はこれよりも減少しているものと思われます。

2. お客さまへのお知らせと点検作業について

当該機種を設置されているお客さまは、すべて特定できておりますので、該当のお客さまに無償点検を実施させていただく旨、直接お知らせいたします。点検作業の概要は以下のとおりです。

- (1) 作業内容：機器の作動確認と配線の確認を行います
- (2) 所要時間：1台あたり30分程度
- (3) 作業日程：8月17日(木)より実施

3. お客さまからのお問い合わせ窓口

- ・(株)ハーマンプロ TEL 0120-913-109
- ・北ガスお客さまセンター TEL 011-231-9511

以上